

## -- 停電前後や機械立上時に注意すること -- JSW Injection Machine

東北地方太平洋沖地震等一連の地震災害により被害を受けられました皆さまに 謹んでお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

東北地方太平洋沖地震の影響で、電気の供給能力が不足しています。政府や電力会社からの計画停電の実施が発表されています。このページでは、停電前後の注意事項をご案内しますので、参考にしていただければ幸いです。尚、詳細については、最寄りのサービス拠点または先のご案内連絡先までお問い合わせ願います。

### --- 記 ---

- ・停電になる前には、念のために機械電源を切った後、お客様電源の遮断をお願いします。尚、計画停電予定時間前に停電となったことも報告されていますので、早目の停止を推奨致します。
- ・通常の使用では問題が生じることがないように設計されていますが、停電や長期電源供給ない場合は データが消失するといった可能性があります。
- ・正規に電源を切らずに、停電復旧後に一斉に稼働すると、ヒューズやブレーカーが飛んだり、ほかの製品に影響が出る場合や原点異常等の機械異常警報出力が考えられます。
- ・生産中に停電になった場合、ロッキング解除不能、自然型開にて金型及び設備の破損のおそれがあります。
- ・お客様電源環境に異常を感じた場合は、電源供給前に電気設備専門技術者の点検を実施をお願いします。

以上