		J-E-C5,	J-E-C3	更新コントローラ
		μ PACS 5000	μPACS 3002	SYSPAC 5000
温	制御方式	PID制御	PID制御	PID制御
度	温調ゾーン	8点	8点	13点
制	MAX温調ゾーン(オプション)	16点	16点	39点
御	成形一保温切換機能	0	0	0
機能	始業カレンダータイマ	*	*	0
ĦĒ	スクリュ冷間起動防止	0	0	0
型盤/	型盤位置デジタル設定	0	△(大型機)	0
EJ位置	型厚位置デジタル設定	0	△(大型機)	0
制御	EJ位置デジタル設定	0	△(大型機)	○(1~3段)
機能	型締カデジタル設定	0	△(大型機)	0
	各成形条件設定表示	0	0	0
	測定値データ管理表	0	0	0
監	測定値データ管理図	0	_	0
祖	射出波形表示	$\Delta(POH)$	_	0
機能	稼動状況、生産状況、 サイクル状況の分析処理	_		0
	成形条件一括設定	_	_	0
	成形条件印刷	*	*	0
	自動フラッシング	0	*	0
その他機能	生産ショット予告/終了警報	0	0	0
	I/Oモニタ	0	0	0
	設定履歴	_	_	0
	警報履歴	_	_	0
	リンク10対応 又は 上位コンピュータ接続対応	_	_	0

1.	印は、SYSPAC5000の標準装備項目
2.	印は、SYSPAC5000のオプション項目
3.	JーEーC3にてエンコーダを取り付けている機械は標準とし、
•	取り付けていない機械は、オプションとしても対応致しません。
	JーEーC5, Pでは標準仕様。

	射出位置デジタル設定		0	0	0
	射出速度デジタル設定		1~6段可変	1~6段可変	1~6段可変
	射出圧カデジタル設定		1~6段可変	1~6段可変	1~6段可変
	保圧カデジタル設定		1~6段可変	1~6段可変	1~6段可変
	回転数デジタル設定		1~3段可変	1~3段可変	1~3段可変
	背圧カデジタル設定		1~3段可変	1~3段可変	1~3段可変
	SB速度デジタル設定		〇(計量後)	〇(計量後)	〇(計量後)
			〇(保圧後)	〇(保圧後)	〇(保圧後)
白士	射出・保圧タイマ		0	0	0
射 出	冷却・中間タイマ		0	0	0
保	回転待機タイマ		0	0	0
圧	保圧切換え	IVS	0	0	0
_		射出圧	Δ(Pのみ)	*	0
回 転	型開閉速度デジタル設定		0	0	0
‡ Δ /	金型保護圧力デジタル設定		0	0	0
型 開 閉	金型保護タイマ		0	0	0
	EJ速度デジタル設定		0	0	0
	EJ回数デジタル設定		0	0	0
E	EJ突出保持タイマ		0	0	0
J	射出圧力異常監視		Δ(Pのみ)	*	0
	サイクル時間上下限		0	0	0
設	射出時間上下限		0	0	0
定 機	計量時間上下限		0	0	0
能	残量上下限		0	0	0
1.5	射出圧力上下限		Δ(Pのみ)	*	0
	射出開始位置上下限		0	0	0
	保圧切換位置上下限		0	0	0
	保圧切換圧力上下限		Δ(Pのみ)	*	0
	背圧力上下限		Δ(Pのみ)	*	0
	型閉時間上下限		0	0	0
	型開時間上下限		0	0	0
	条件監視N回プリセット		0	0	0
	各工程時間表示タイマ		0	0	0

[※]印はオプションを示す。